

ANNEXE H

Inventaire de la présence d'amiante

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET PRIVILÉGIÉES PRÉSENTÉES AU CHUM

Hôpital	Pavillon	Local	Etage	Echantillon	Date relevement	Description échantillon	Type Amiante	Commentaires	NoProjet
Saint-Luc	1001 St-Denis	Salle mécanique		Couvercle	9/5/2003	Homogène, brun, comprimé, matériau fibreux	non déterminé		
Saint-Luc	1001 St-Denis	Salle mécanique		Gain de ventilation	9/5/2003	1ère phase: homogène, gris, mou, matériau cimentaire	>75% chrysotile		
Saint-Luc	1001 St-Denis	Salle mécanique		Gain de ventilation	9/5/2003	2e phase: homog., blanc, consolidé, matériau crayeux et fibreux	5-10% amosite, 0,1-1		
Saint-Luc	1001 St-Denis	Salle mécanique		Isolant de conduit	9/5/2003	Homogène, gris, mou, matériau cimentaire	>75% chrysotile		
Saint-Luc	Centre	0-308	SS	Mur	7/4/2002		non déterminé		HSL-00-036-5
Saint-Luc	Centre	0-308	SS	Plafond	7/4/2002		non déterminé		HSL-00-036-5
Saint-Luc	Centre	0-308	SS	Tuile plafond	7/4/2002	Cellulose	non déterminé		HSL-00-036-5
Saint-Luc	Centre	0-310-A	SS	Tuile plafond	7/4/2002	Cellulose	non déterminé		HSL-00-036-5
Saint-Luc	Centre	0-310-B	SS	Tuile plancher	7/4/2002		<1% chrysotile		HSL-00-036-5
Saint-Luc	Centre	0-312	SS	Tuile plafond	7/4/2002	Cellulose	non déterminé		HSL-00-036-5
Saint-Luc	Centre	0-312	SS	Tuile plancher	7/4/2002	Vinyle	non déterminé		HSL-00-036-5
Saint-Luc	Centre	0-313-A	SS	Plafond	7/4/2002	Gypse	non déterminé		HSL-00-036-5
Saint-Luc	Centre	2214Ext	2e	Tuyau, carton	4/1/2003	1ère phase: gris, brun, fibreux	<1% chrysotile		
Saint-Luc	Centre	2214Ext	2e	Tuyau, carton	4/1/2003	2e phase: noir, fibreux	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	2258	2e	Tuyau, ciment gris	4/1/2003	gris, fibreux, homogène	70% chrysotile		
Saint-Luc	Centre	3-203	3e	Tuile plafond	6/17/2002	Cellulose	non déterminé		CHUM-01-016-C
Saint-Luc	Centre	3-203	3e	Tuile plancher	6/17/2002	Couleur beige	traces chrysotile		CHUM-01-016-C
Saint-Luc	Centre	3203A	3e	Mur	6/13/2002	Compact brun	non déterminé	Proconsult	CHUM-01-016-C
Saint-Luc	Centre	3203A	3e	Tuile plafond	6/13/2002	Compact brune/rose	5% amosite		CHUM-01-016-C
Saint-Luc	Centre	3-203A	3e	Tuile plancher	6/17/2002	Couleur verte	non déterminé		CHUM-01-016-C
Saint-Luc	Centre	3207	3e	Mur	10/1/1999	Plâtre/ciment	non déterminé	Laboratoire	HSL-98-002
Saint-Luc	Centre	3213	3e	Plancher	1/8/2003	TV 9 X 9 - grise	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3214	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre texturé sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3214	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre texturé sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3214B	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre texturé sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3214B	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre texturé sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3216	3e	Mur	10/1/1999	Plâtre/ciment	non déterminé	Laboratoire	HSL-98-002
Saint-Luc	Centre	3216A	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3216A	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre texturé sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3218	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3218	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre texturé sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3218	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre texturé sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3218	3e	Plancher	1/8/2003	TV 12 X 12 - beige	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3220	3e	Plancher	1/8/2003	TV 9 X 9 - beige	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3221	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3222	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre texturé sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3222	3e	Tuile de plafond	11/29/2002	Matériau semi-compact fibreux de couleur marron gris	non déterminé	Laboratoire	
Saint-Luc	Centre	3222A	3e	Tuile de plafond	11/29/2002	Matériau semi-compact fibreux de couleur marron gris	non déterminé	Laboratoire	
Saint-Luc	Centre	3223	3e	Tuile de plafond	11/29/2002	Matériau semi-compact fibreux de couleur marron gris	10% amosite	Laboratoire	
Saint-Luc	Centre	3227	3e	Tuile de plafond	11/29/2002	Matériau semi-compact fibreux-marron gris/texture rosâtre	10% amosite	Laboratoire	
Saint-Luc	Centre	3229	3e	Tuile de plafond	11/29/2002	Matériau semi-compact fibreux-marron gris/texture rosâtre	10% amosite	Laboratoire	
Saint-Luc	Centre	3230	3e	Mur/couloir	10/1/1999	Plâtre/ciment	non déterminé	Laboratoire	HSL-98-002
Saint-Luc	Centre	3231	3e	Plancher	1/8/2003	TV 12 X 12 - grise	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3233D	3e	Plancher	1/8/2003	TV 12 X 12 - brune	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3240	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre sur ciment	<1% chrysotile		
Saint-Luc	Centre	3240	3e	Plafond	1/14/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		

Hôpital	Pavillon	Local	Étage	Echantillon	Date Prélèvement	Description Echantillon	Type Amiante	Commentaires	Nb Projet
Saint-Luc	Centre	3240	3e	Plafond	1/14/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3240	3e	Plancher	1/8/2003	TV 9 X 9 - verte	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3240A	3e	Mur/couloir	10/1/1999	Plâtre/ciment/mortier	non déterminé	Laboratoire	HSL-98-002
Saint-Luc	Centre	3242	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3243	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3244	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3245	3e	Mur	10/1/1999	Plâtre/ciment/mortier	non déterminé	Laboratoire	HSL-98-002
Saint-Luc	Centre	3249	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3249C	3e	Colonne	10/1/1999	Plâtre/ciment	non déterminé	Laboratoire	HSL-98-002
Saint-Luc	Centre	3250	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre sur ciment	<1% chrysotile		
Saint-Luc	Centre	3250	3e	Plafond	1/14/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3251	3e	Mur	10/1/1999	Plâtre/ciment	non déterminé	Laboratoire	HSL-98-002
Saint-Luc	Centre	3251	3e	Plafond	1/14/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3252	3e	Plafond	1/8/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	3252	3e	Plafond	1/14/2003	Plâtre sur ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	4208-O	4e	Plafond: plâtre lisse, pl	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Centre	4208-O	4e	Plafond: plâtre lisse, pl	5/22/2003	Brun, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Centre	4208-O	4e	Plafond: plâtre lisse, pl	5/22/2003	Tan, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Centre	4208-O-C	4e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Centre	4208-O-C	4e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Centre	5211	5e	Mur/bureau	9/12/1999	Plâtre	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	5211	5e	Mur/pouponnière	9/12/1999	Plâtre	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	5331	5e	Corridor/mur	9/12/1999	Plâtre	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	6212	6e		1/13/2004	Matériaux compacts et effrités de couleur grise et verte	non déterminé	Inhalothérapie	HSL-04-001
Saint-Luc	Centre	6212	6e		1/13/2004	Matériaux compacts et effrités de couleur grise et verte	non déterminé	Inhalothérapie	HSL-04-001
Saint-Luc	Centre	6212	6e		1/13/2004	Matériaux compacts et effrités de couleur grise et verte	non déterminé	Inhalothérapie	HSL-04-001
Saint-Luc	Centre	6213	6e		1/13/2004	Matériaux compacts et effrités de couleur grise et verte	non déterminé	Inhalothérapie	HSL-04-001
Saint-Luc	Centre	6213	6e		1/13/2004	Matériaux compacts et effrités de couleur grise et verte	non déterminé	Inhalothérapie	HSL-04-001
Saint-Luc	Centre	6213	6e		1/13/2004	Matériaux compacts et effrités de couleur grise et verte	non déterminé	Inhalothérapie	HSL-04-001
Saint-Luc	Centre	7210.1	7e	Mur	1/15/1999	Peinture/plâtre	non déterminé	Stérilisation	
Saint-Luc	Centre	7210.2	7e	Mur	1/15/1999	Plâtre/mortier	<1% chrysotile	Stérilisation	
Saint-Luc	Centre	7306	7e	Tuyau	9/8/2003	Carton	65% chrysotile		
Saint-Luc	Centre	7402	7e	Mur	9/8/2003	Plâtre et ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	7402	7e	Plafond	9/8/2003	Plâtre et ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	7402	7e	Plafond	9/8/2003	Plâtre et ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	7402	7e	Plafond	9/8/2003	Plâtre et ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	7402ex	7e	Mur	9/8/2003	Plâtre et ciment	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	7422.1	7e	Mur	1/15/1999	Gyproc	non déterminé	Stérilisation	
Saint-Luc	Centre	7423.1	7e	Mur	1/15/1999	Plâtre	non déterminé	Stérilisation	
Saint-Luc	Centre	Appentis	4e	Mur	10/21/1999	Tuile	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	Appentis	4e	Plafond	10/21/1999	Tuile	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	Appentis	4e	Tuile 1	12/7/2000		1-5% amosite	Micral Konios	
Saint-Luc	Centre	Appentis	4e	Tuile 1	12/7/2000	Tuile acoustique	1-5% amosite	A. Dufresne	
Saint-Luc	Centre	Appentis	4e	Tuile 2	12/7/2000		1-5% amosite	Micral Konios	
Saint-Luc	Centre	Appentis	4e	Tuile 2	12/7/2000	Tuile acoustique	1-5% amosite	A. Dufresne	
Saint-Luc	Centre	Appentis	4e	Tuile 3	12/7/2000		1-5% amosite	Micral Konios	

Objet	Pavillon	Local	Étage	Echantillon	Date Prélèvement	Description Echantillon	Type Amiante	Commentaires	N° Projet
Saint-Luc	Centre	Appentis 3	4e	Flocage	5/12/1999	Floc	75-85% amosite		
Saint-Luc	Centre	Ascenseur	3e	Mur/derrière	10/1/1999	Plâtre/ciment	non déterminé	Laboratoire	HSL-98-002
Saint-Luc	Centre	Cafétéria	2e	Tuyau, carton gaufré	4/1/2003	1ère phase: brun, fibreux	<1% chrysotile		
Saint-Luc	Centre	Cafétéria	2e	Tuyau, carton gaufré	4/1/2003	2e phase: gris, fibreux	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	Cafétéria	2e	Tuyau, carton gaufré	4/1/2003	3e phase: noir, fibreux	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	Chapelle	6e	Crépis de mur	4/26/2003		1-5% chrysotile, trac		HSL-02-002
Saint-Luc	Centre	Chapelle	6e	Tuile de plafond	4/26/2003		non déterminé		HSL-02-002
Saint-Luc	Centre	Chapelle	6e	Tuile de plafond	4/26/2003		non déterminé		HSL-02-002
Saint-Luc	Centre	Chapelle	6e	Tuile de plancher beig	4/26/2003		1% chrysotile		HSL-02-002
Saint-Luc	Centre	Chapelle	6e	Tuile de plancher beig	4/26/2003		non déterminé		HSL-02-002
Saint-Luc	Centre	Couloir	3e	Mur extérieur	10/1/1999	Plâtre/ciment/mortier	non déterminé	Laboratoire	HSL-98-022
Saint-Luc	Centre	Couloir	3e	Tuile/plafond	10/1/1999	Tuile acoustique	5-10% amosite	Laboratoire	HSL-98-002
Saint-Luc	Centre	Cuisine	3e	Coude	6/13/2002	Friable grise	50-75% chrysotile		CHUM-01-016-C
Saint-Luc	Centre	Cuisine	3e	Isolant	6/13/2002	Synthétique	non déterminé		CHUM-01-016-C
Saint-Luc	Centre	Cuisine	3e	Plafond	6/13/2002	Compact blanche	non déterminé		CHUM-01-016-C
Saint-Luc	Centre	Cuisine	3e	Plafond	6/13/2002	Compact gris	non déterminé	Proconsult	CHUM-01-016-C
Saint-Luc	Centre	Entrée	3e	Tuile/plancher	10/1/1999		non déterminé	Laboratoire	HSL-98-002
Saint-Luc	Centre	Laboratoire	3e		11/29/2002	Matériau semi-compact fibreux de couleur maron gris	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	Laboratoire	3e		11/29/2002	Matériau semi-compact fibreux maron gris/texture rosâtre	10% amosite, ~ 5% c		
Saint-Luc	Centre	Laboratoire	3e		11/29/2002	Matériau semi-compact fibreux maron gris/texture rosâtre	10% amosite, ~ 5% c		
Saint-Luc	Centre	Laboratoire	3e		11/29/2002	Matériau semi-compact fibreux maron gris/texture rosâtre	10% amosite, ~ 5% c		
Saint-Luc	Centre	Laboratoire	3e	Tuile de plafond	11/29/2002	Matériau semi-compact fibreux de couleur maron gris	non déterminé		
Saint-Luc	Centre	Physiothérapie	RC	Tuile plafond	2/6/2001	Fibre	non déterminé		HSL-00-036-1
Saint-Luc	Centre	Puit mécanique	3e	Tuyau isolant/ciment b	5/9/2003		45% amosite	À l'entrée du chant	HSL-98-002
Saint-Luc	Centre	Toilette	3e	Mur	10/1/1999	Plâtre/ciment	non déterminé	Laboratoire	HSL-98-002
Saint-Luc	Édouard-Asselin	1007	10e	Mur		Gyproc			HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	1007	10e	Tuile/plafond	4/7/2000	Très dur	non déterminé		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	1007	10e	Tuile/plancher	4/7/2000	Tuile	non déterminé		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	110	1er	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Édouard-Asselin	110	1er	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Brun, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Édouard-Asselin	907	9e	Tuile/plancher	4/7/2000		non déterminé		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	A301	3e - Annexe	Mur, 3e étage	12/14/1999	Plâtre	non déterminé		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	A305	3e - Annexe	Toilette hommes/mur	12/14/1999	Plâtre	non déterminé		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	A400	4e - Annexe	Mur, corridor	12/14/1999	Plâtre	non déterminé		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	A500	3e - Annexe	Appentis/coude	12/14/1999	Ciment dur	25% chrysotile		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	Couloir	9e	Tuile acoustique	4/7/2000		non déterminé		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	Labo. 409	4e - Annexe	Mur, 4e étage	12/14/1999	Plâtre	non déterminé		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	Toilette	5e	Mur	4/7/2000	Ciment dur	non déterminé		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	Toilette	5e	Mur	4/7/2000	Ciment dur	non déterminé		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	Toilette	5e	Plafond	4/7/2000	Ciment dur	non déterminé		HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	Toilette	7e	Mur		Gyproc			HSL-98-003
Saint-Luc	Édouard-Asselin	Toilette	9e	Mur		Gyproc			HSL-98-003
Saint-Luc	Est	10316-D	10e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	10316-D	10e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	10329-C	10e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	10329-C	10e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056

Hôpital	Pavillon	Local	Etage	Echantillon	Date Prelevement	Description Echantillon	Type Amiante	Commentaires	NoProjet
Saint-Luc	Est	6316-C	6e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	6316-C	6e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	6316-C	6e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	6316-C	6e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	6316-C	6e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	6316-C	6e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	8312-C	8e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	8312-C	8e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	9329-C	9e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	9329-C	9e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	9330	9e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	9330	9e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	9330	9e	Plafond: plâtre lisse et	5/22/2003	Brun, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	9330	9e	Plafond: tuile acoustiq	5/22/2003	Tan, fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Est	Salle mécanique	13e	Tuile acoustique	11/13/2002	Matériau fibreux et friable de couleur beige grisâtre	non déterminé		HSL-98-056
Saint-Luc	Est	Salle mécanique	13e	Tuile acoustique	11/13/2002	Matériau fibreux et friable de couleur beige grisâtre	non déterminé	Sécurité incendie-	HSL-98-056
Saint-Luc	Nord		5e	Tuyau droit	4/10/2001	Canevas goudronné	non déterminé		
Saint-Luc	Nord		5e	Tuyau droit	4/10/2001	Papier amiante	25-50% chrysotile	20-50% cellulose	
Saint-Luc	Nord-Est	7305-C	7e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Nord-Est	7305-C	7e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Nord-Est	7305-C	7e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Nord-Est	7305-C	7e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Nord-Est	7306	7e	Tuyau	9/8/2003	Carton	65% chrysotile	Salle d'opération n	
Saint-Luc	Nord-Est	7402	7e	Mur	9/8/2003	Plâtre et ciment	non déterminé	Salle d'opération	
Saint-Luc	Nord-Est	7402	7e	Plafond	9/8/2003	Plâtre et ciment	non déterminé	Salle d'opération n	
Saint-Luc	Nord-Est	7402	7e	Plafond	9/8/2003	Plâtre et ciment	non déterminé	Salle d'opération n	
Saint-Luc	Nord-Est	7402	7e	Plafond	9/8/2003	Plâtre et ciment	non déterminé	Salle d'opération n	
Saint-Luc	Nord-Est	7402ex	7e	Mur	9/8/2003	Plâtre et ciment	non déterminé	Salle d'opération n	
Saint-Luc	Nord-Est	Salle mécanique	14e	Coude	1/24/2002	Partie grise	70-85% chrysotile		
Saint-Luc	Nord-Est	Salle mécanique	14e	Dessus du réservoir	1/24/2002	Partie blanche	1-3% chrysotile, 5-15		
Saint-Luc	Nord-Est	Salle mécanique	14e	Dessus du réservoir	1/24/2002	Partie grise	70-85% chrysotile		
Saint-Luc	Nord-Est	Salle mécanique	14e	Dessus du réservoir	1/24/2002	Toile	non déterminé		
Saint-Luc	Nord-Est	Salle mécanique	14e	Réservoir	1/24/2002	Partie blanche	1-3% chrysotile, 5-15		
Saint-Luc	Nord-Est	Salle mécanique	14e	Réservoir	1/24/2002	Partie grise	70-85% chrysotile		
Saint-Luc	Nord-Est	Salle mécanique	14e	Réservoir	1/24/2002	Toile	non déterminé		
Saint-Luc	Nord-Est	Salle mécanique	14e	Tuyauterie	1/24/2002	Feuillets gris/noir	non déterminé		
Saint-Luc	Nord-Est	Salle mécanique	14e	Tuyauterie	1/24/2002	Toile	non déterminé		
Saint-Luc	Nord-Est	Tuyaux	8e	E/C et E/F	1/22/2002	Isolation	non déterminé		
Saint-Luc	Nord-Est	Vapeur	8e		1/22/2002	Isolation	10-20% amosite, 1-3		
Saint-Luc	Nord-Ouest	10403E	10e	Mur	10/25/2002	Tuile vinyle 9 X 9 crème	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10403E	10e	Plafond	10/25/2002	Plafond: ciment/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10403-E	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10404	10e	Plafond	9/12/1999	Plâtre	non déterminé		
Saint-Luc	Nord-Ouest	10404	10e	Puits mécanique	9/12/1999	Coude/ciment	25% chrysotile		
Saint-Luc	Nord-Ouest	10404	10e	Puits mécanique	9/12/1999	Papier/cellules d'air	60% chrysotile		
Saint-Luc	Nord-Ouest	10404	10e	Salle de bain	9/12/1999	Papier goudronné	non déterminé		

Local	Pavillon	Local	Etage	Echantillon	DatePrélevement	DescriptionEchantillon	Type plante	Commentaires	NoProjet
Saint-Luc	Nord-Ouest	10404	10e	Tuile acoustique	9/12/1999	Cellulose	non déterminé		
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405	10e	Plafond	10/25/2002	Plafond: ciment/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405-B	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405-B	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405-B	10e	Plafond	10/25/2002	Plafond: ciment/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405C	10e	Mur	10/25/2002	Tuile vinyle 9 X 9 rosée	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405-C	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405-C	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405-C	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10405-C	10e	Plafond	10/25/2002	Plafond: ciment/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10406	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10406	10e	Plafond	10/25/2002	Plafond: ciment/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10406-B	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10407-B	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10415	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10415	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10415	10e	Plafond	10/25/2002	Plafond: ciment/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10417	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10417	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10417	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10417	10e	Plafond	10/25/2002	Plafond: ciment/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10418	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10418	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10418	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10418	10e	Plafond	10/25/2002	Plafond: ciment/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10418	10e	Plafond	10/25/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10419	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10419	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10419	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10419	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10419	10e	Plafond	10/25/2002	Plafond: ciment/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	10428	10e	Mur	10/25/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	11404	11e	Mur	11/12/2002	Tuile acoustique/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	11404	11e	Mur	11/12/2002	Tuile acoustique/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	11404	11e	Plafond	11/12/2002	Tuile acoustique/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	11404	11e	Plafond	11/12/2002	Tuile acoustique/colle	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	1303	1er	Mur	12/21/2001	Partie beige/toile	non déterminé	Micral Konios	
Saint-Luc	Nord-Ouest	1323	1er	Mur	12/21/2001	Partie beige	non déterminé		
Saint-Luc	Nord-Ouest	2411-B	2e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Nord-Ouest	2411-B	2e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Nord-Ouest	6401	6e	Mur ext./couloir	10/28/1999	Ciment très dur	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	6401/toilette	6e	Mur à gauche	10/28/1999	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	6401/toilette	6e	Plafond	10/28/1999	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-99-104

Hôpital	Pavillon	Local	Etage	Echantillon	Date Prélèvement	Description Echantillon	Type Amiante	Commentaires	No Projet
Saint-Luc	Nord-Ouest	6401/toilette	6e	Tuile de plafond	10/28/1999	Matériau isolant	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	6404 (b)	6e	Couloir/mur	10/28/1999	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	6408	6e	Plafond	10/28/1999	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	6408	6e	Plafond/enduit	10/28/1999	Ciment/crêpis	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	6408	6e	Tuile	10/28/1999	Acoustique	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	6418	6e	Mur ext./couloir	10/28/1999	Ciment très dur	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	6418	6e	Mur/chambre	10/28/1999	Ciment très dur	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	6418	6e	Plafond/toilette	10/28/1999	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	6418	6e	Tuile plancher	10/28/1999	Tuile	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	7101	7e	Ignifugeant	11/12/2002	Plâtre/ciment	60% amosite	Appentis 1	HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	7103	7e	Puit d'ascenseur	11/12/2002	Mortier (mur)	non déterminé	Appentis 1	HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	7103	7e	Puit d'ascenseur	11/12/2002	Mortier (plafond dessous)	non déterminé	Appentis 1	HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	7103	7e	Puit d'ascenseur	11/12/2002	Mortier (plafond dessus)	non déterminé	Appentis 1	HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9403A	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9403A	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9405A	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9405A	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9413C	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9413C	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9417A	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9417A	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9418A	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9418A	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9419A	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	9419A	9e	Plafond	11/12/2002	Plâtre/ciment	non déterminé		HSL-00-048
Saint-Luc	Nord-Ouest	Centrale thermiqu	SS	bouilloire 2: ciment ref	7/22/2003	gris, non fibreux, homogène	non déterminé		
Saint-Luc	Nord-Ouest	Couloir	6e	Mur	10/28/1999	Ciment très dur	non déterminé		HSL-99-104
Saint-Luc	Nord-Ouest	Salle mécanique	11e	Coude	11/28/2001	Ciment	70-85% chrysoïle, 5-		
Saint-Luc	Nord-Ouest	Salle mécanique	11e	Mur	11/28/2001	Tuile acoustique	non déterminé	5 tuiles	
Saint-Luc	Ouest		8e	Eau chaude	2/6/2002	Isolant	5-15% amosite		
Saint-Luc	Ouest	3405-B-C	3e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	3405-B-C	3e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	3405-B-C	3e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	3405-B-C	3e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	3405-B-C	3e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	3405-B-C	3e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	4316-D-C	4e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	4316-D-C	4e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	4316-D-C	4e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	4316-D-C	4e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	4316-D-C	4e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	4316-D-C	4e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	4316-D-C	4e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	9405-C	9e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	9405-C	9e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Blanc, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	9405-C	9e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056
Saint-Luc	Ouest	9405-C	9e	Mur: plâtre lisse et cim	5/22/2003	Gris, non fibreux	non déterminé		HSL-99-056

Hopital	Pavillon	Local	Etage	Echantillon	Date Prélèvement	Description Echantillon	Type Amiante	Commentaires	No Projet
Saint-Luc	Ouest	Appentis mécaniq	11e	Tuile	6/1/2003	Matériau brun compact et fibreux	non déterminé		HSL-00-015
Saint-Luc	Ouest	Appentis mécaniq	11e	Tuile	6/1/2003	Matériau brun compact et fibreux	non déterminé		HSL-00-015
Saint-Luc	Ouest	Appentis mécaniq	11e	Tuile	6/1/2003	Matériau brun compact et fibreux	non déterminé		HSL-00-015
Saint-Luc	Ouest	Appentis mécaniq	11e	Tuile	6/1/2003	Matériau brun compact et fibreux	non déterminé		HSL-00-015
Saint-Luc	Ouest	Appentis mécaniq	11e	Tuile	6/1/2003	Matériau brun compact et fibreux	non déterminé		HSL-00-015
Saint-Luc	Ouest	Appentis mécaniq	11e	Tuile	6/1/2003	Matériau brun compact et fibreux	non déterminé		HSL-00-015
Saint-Luc	Ouest	Appentis mécaniq	11e	Tuile	6/1/2003	Matériau brun compact et fibreux	non déterminé		HSL-00-015
Saint-Luc	Ouest	Appentis mécaniq	11e	Tuile	6/1/2003	Matériau brun compact et fibreux	non déterminé		HSL-00-015
Saint-Luc	Ouest	Appentis mécaniq	11e	Tuile	6/1/2003	Matériau brun compact et fibreux	non déterminé		HSL-00-015
Saint-Luc	Ouest	Appentis mécaniq	11e	Tuile	6/1/2003	Matériau brun compact et fibreux	non déterminé		HSL-00-015
Saint-Luc	Principal		2e SS	Carton	6/28/2004	Matériau compact de couleur brune	non déterminé	Réfection du drain	HSL-00-014
Saint-Luc	Principal		2e SS	Coude	6/28/2004	Matériau friable de couleur grise	40% chrysotile	Réfection du drain	HSL-00-014
Saint-Luc	Principal	Buanderie	SS	Plafond: plâtre et cime	4/19/2004	Blanc, non fibreux	non déterminé	Buanderie	
Saint-Luc	Principal	Buanderie	SS	Plafond: plâtre et cime	4/19/2004	Gris, non fibreux	non déterminé	Buanderie	
Saint-Luc	Principal	Buanderie	SS	Plafond: plâtre et cime	4/19/2004	Gris, non fibreux	non déterminé	Buanderie	
Saint-Luc	Principal	Tunnel - Buanderi	SS	Mur	11/5/2003	1ère phase: homogène, blanc, dur, matériau cimentaire	non déterminé	Tunnel - Buanderi	
Saint-Luc	Principal	Tunnel - Buanderi	SS	Mur	11/5/2003	2e phase: homogène, beige, mou, matériau cimentaire	non déterminé	Tunnel - Buanderi	
Saint-Luc	Principal	Tunnel - Buanderi	SS	Mur	11/5/2003	3e phase: homogène, gris, mou, matériau cimentaire	non déterminé	Tunnel - Buanderi	
Saint-Luc	Principal	Tunnel - Buanderi	SS	Plafond	11/5/2003	1ère phase: homogène, gris, dur, matériau cimentaire	non déterminé	Tunnel - Buanderi	
Saint-Luc	Principal	Tunnel - Buanderi	SS	Plafond	11/5/2003	2e phase: homogène, blanc, dur, matériau cimentaire	non déterminé	Tunnel - Buanderi	
Saint-Luc	Principal	Tunnel - Buanderi	SS	Plafond	11/5/2003	3e phase: homogène, beige, dur, matériau cimentaire	non déterminé	Tunnel - Buanderi	
Saint-Luc	Principal	Tunnel - Buanderi	SS	Plafond	11/5/2003	4e phase: homogène, blanc, dur, matériau cimentaire	non déterminé	Tunnel - Buanderi	
Saint-Luc	Principal	Tunnel - Buanderi	SS	Plafond	11/5/2003	5e phase: homogène, beige, mou, matériau cimentaire	non déterminé	Tunnel - Buanderi	
Saint-Luc	Sud				8/1/2002	Matériau compact de couleur grise et blanche	non déterminé	Salle de Scan	HSL-01-066
Saint-Luc	Sud				8/1/2002	Tuile de plancher de couleur beige	traces de chrysotile	Salle de Scan	HSL-01-066
Saint-Luc	Sud		6e	Coude	4/26/2003	Conduit	>35% chrysotile		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	1104-B1	1er	Mur	2/1/1999	Plâtre/ciment/mortier	non déterminé		
Saint-Luc	Sud	1113-B3	1er	Mur	2/1/1999	Plâtre/ciment/mortier	non déterminé		
Saint-Luc	Sud	1122-C2	1er	Mur	2/1/1999	Plâtre/ciment très dur	non déterminé		
Saint-Luc	Sud	122DD	1er	Mur	11/20/2002	Matériau friable de couleur grise et blanche-forme compacte	non déterminé	Salle de Scan	HSL-01-066
Saint-Luc	Sud	1273-4	1er	Mur	2/1/1999	Plâtre/ciment/mortier	non déterminé		
Saint-Luc	Sud	1275-5	1er	Mur	2/1/1999	Plâtre/ciment/mortier	non déterminé	Pharmacie	
Saint-Luc	Sud	2107	2e		1/13/2004	Matériau effrité de couleur blanche	non déterminé	Hémodynamie	HSL-02-050
Saint-Luc	Sud	2107	2e	Mur	1/13/2004	Matériau effrité de couleur blanche	non déterminé	Hémodynamie	HSL-02-050
Saint-Luc	Sud	2108	2e		1/13/2004	Matériau compact et effrité de couleur blanche	non déterminé	Hémodynamie	HSL-02-050
Saint-Luc	Sud	2108	2e		1/13/2004	Matériau compact et effrité de couleur blanche	non déterminé	Hémodynamie	HSL-02-050
Saint-Luc	Sud	2108	2e		1/13/2004	Matériau effrité de couleur blanche	non déterminé	Hémodynamie	HSL-02-050
Saint-Luc	Sud	2108	2e	Mur	1/13/2004	Matériau compact et effrité de couleur blanche	non déterminé	Hémodynamie	HSL-02-050
Saint-Luc	Sud	2108	2e	Mur	1/13/2004	Matériau compact et effrité de couleur blanche	non déterminé	Hémodynamie	HSL-02-050
Saint-Luc	Sud	2108	2e	Plancher	11/20/2002	Tuile de couleur beige	non déterminé	Salle de Scan	HSL-01-066
Saint-Luc	Sud	2109	2e		1/13/2004	Matériau compact et effrité de couleur blanche	non déterminé	Hémodynamie	HSL-02-050
Saint-Luc	Sud	2109	2e	Mur	1/13/2004	Matériau compact et effrité de couleur blanche	non déterminé	Hémodynamie	HSL-02-050
Saint-Luc	Sud	2115	2e	Plancher	11/20/2002	Tuile de couleur beige	non déterminé	Salle de Scan	HSL-01-066
Saint-Luc	Sud	2116	2e	Mur intérieur/nouvelle	1/13/2004	Matériau compact et effrité de couleur grise	non déterminé	Salle de contrôle	HSL-02-050-1
Saint-Luc	Sud	2116	2e	Tuile acoustique	1/13/2004	Matériau friable de couleur brune	non déterminé	Salle de contrôle	HSL-02-050-1
Saint-Luc	Sud	2116	2e	Tuile acoustique	1/13/2004	Matériau friable de couleur grise et rouge	3% chrysotile, 3% a	Salle de contrôle	HSL-02-050-1

Local	Pavillon	Local	Etage	Echantillon	DatePrélèvement	DescriptionEchantillon	TypeAmlante	Commentaires	NORjet
Saint-Luc	Sud	2117	2e	Plancher	11/20/2002	Tuile de couleur verte	non déterminé	Salle de Scan	HSL-01-066
Saint-Luc	Sud	2118	2e	Plancher	11/20/2002	Tuile de couleur verte	non déterminé	Salle de Scan	HSL-01-066
Saint-Luc	Sud	2119	2e	Mur	11/20/2002	Matériau de couleur grise et blanche de forme compacte	non déterminé	Salle de Scan	HSL-01-066
Saint-Luc	Sud	2119	2e	Plafond	11/20/2002	Tuile de forme compacte fibreuse de couleur grise et rose	1% amosite	Salle de Scan	HSL-01-066
Saint-Luc	Sud	2119	2e	Plancher	11/20/2002	Tuile de couleur beige	non déterminé	Salle de Scan	HSL-01-066
Saint-Luc	Sud	2125	2e	Plancher	11/20/2002	Tuile de couleur beige	non déterminé	Salle de Scan	HSL-01-066
Saint-Luc	Sud	3116	2e	Mur corridor/nouvelle	1/13/2004	Matériau compact et effrité de couleur rouge	non déterminé	Salle de contrôle	HSL-02-050-1
Saint-Luc	Sud	4100A	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4101	4e	Plancher	10/30/2002	Tuiles vinyle 9 X 9 tigrées	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4103	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4103	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4103	4e	Plancher	10/30/2002	Tuiles vinyle 12 X 12 picotées	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4104	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4104AC	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4104D	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4104D	4e	Plancher	10/30/2002	Tuiles vinyle 12 X 12 jaune	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4104D	4e	Plancher	10/30/2002	Tuiles vinyle 9 X 9 vertes	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4104E	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4104E	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4104E	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4104FC	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4104G	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4105	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4105A	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4105AC	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4105D	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4105DC	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4106	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4106	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4106B	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4106BC	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4106BC	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4106E	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4107	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4107C	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4107C	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4107D	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4107DC	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4108	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4108	4e	Plafond	10/30/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4108C	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4110	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4110	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4110C	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4111	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4112	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078

Local	Pavillon	Local	Etage	Echantillon	Date Prélèvement	Description Echantillon	Type Amiante	Commentaires	No Projet
Saint-Luc	Sud	4112A	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4112A	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4112C	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4113	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4113C	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4113C	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4114	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4114	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4114C	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4115	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4115	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4115	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4116	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4116A	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4116A	4e	Plancher	10/30/2002	Tuiles vinyle 12 X 12 tachetées	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4116C	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4116C	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4116C	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4116D	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4117	4e	Mur	10/28/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4117	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4117B	4e	Plafond	10/30/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4117C	4e	Mur	10/29/2002	Mur: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	4117C	4e	Plafond	10/29/2002	Plafond: plâtre/ciment	non déterminé		HSL-98-078
Saint-Luc	Sud	5107B	5e	Mur	5/1/2003	Plâtre blanc et gris	non déterminé		HSL-03-022
Saint-Luc	Sud	5110	5e	Mur	5/1/2003	Plâtre blanc et gris	non déterminé		HSL-03-022
Saint-Luc	Sud	51106	5e	Plafond	5/1/2003	Tuile blanche	2% chrysotile, 4% a		HSL-03-022
Saint-Luc	Sud	51106	5e	Plafond	5/1/2003	Tuile blanche	non déterminé		HSL-03-022
Saint-Luc	Sud	51109	5e	Mur	5/1/2003	Plâtre blanc et gris	non déterminé		HSL-03-022
Saint-Luc	Sud	5111	5e	Mur	5/1/2003	Plâtre blanc et gris	non déterminé		HSL-03-022
Saint-Luc	Sud	5112	5e	Plafond	5/1/2003	Tuile blanche	<1% chrysotile, 3% a		HSL-03-022
Saint-Luc	Sud	5112	5e	Plafond	5/1/2003	Tuile blanche	<1% chrysotile, 6% a		HSL-03-022
Saint-Luc	Sud	5114B	5e	Mur	5/1/2003	Plâtre blanc et gris	non déterminé		HSL-03-022
Saint-Luc	Sud	6105A	6e	Tuile de plafond	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6115	6e	Mur	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6115	6e	Mur (garde-robe)	5/13/2003		traces de chrysotile		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6116	6e	Crépis de mur	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6116	6e	Mur (garde-robe)	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6118	6e	Crépis de mur	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6118	6e	Mur	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6118	6e	Mur (garde-robe)	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6118A	6e	Plafond	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6121	6e	Crépis	4/26/2003		<1% chrysotile, 1-5%		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6121	6e	Crépis de mur	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6121	6e	Mur	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6121	6e	Mur	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010

Hopital	Pavillon	Local	Etage	Echantillon	DatePrélevement	DescriptionEchantillon	TypeAmiante	Commentaires	NoProjet
Saint-Luc	Sud	6121	6e	Mur (garde-robe)	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6123	6e	Crépis de mur	4/26/2003		traces de chrysotile		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6123	6e	Mur	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6123	6e	Mur	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6123	6e	Mur (garde-robe)	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6123	6e	Mur au plafond	4/26/2003	Crépis de mur	1-5% chrysotile		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6123	6e	Plafond (garde-robe)	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6123A	6e	Crépis	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6123A	6e	Crépis	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6125	6e	Mur	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6125	6e	Mur (garde-robe)	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6126	6e	Crépis de mur	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6126	6e	Mur dans le plafond	4/26/2003	Crépis de mur	non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6126	6e	Tuile de plafond	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6126	6e	Tuile de plancher gris	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6127	6e	Crépis de mur	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6128	6e	Crépis de mur	4/26/2003		<1% chrysotile		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6128	6e	Tuile de plafond 2" X	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6128A	6e	Plafond rigide	4/26/2003	Crépis de mur	non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6128A	6e	Tuile de plafond	4/26/2003		1-5% amosite		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6128A	6e	Tuile de plafond	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6128A	6e	Tuile de plancher beig	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6129	6e	Crépis (sous le lavabo)	4/26/2003		traces de chrysotile		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6129	6e	Mur	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6129	6e	Mur (garde-robe)	5/13/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6129A	6e	Crépis	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6129A	6e	Mur	5/13/2003		~ 5% perlite, traces d		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	6129A	6e	Plafond rigide	4/26/2003	Crépis de mur	non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	Appentis 1		Flocage	5/12/1999	Limpet	50-75% amosite		
Saint-Luc	Sud	Appentis 2		Flocage	5/12/1999	Limpet	75-85% amosite		
Saint-Luc	Sud	Plafond du corrid	6e	Crépis de mur	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	Plafond du corrid	6e	Crépis de mur	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010
Saint-Luc	Sud	Plafond du corrid	6e	Crépis de mur	4/26/2003		non déterminé		HSL-03-010

